

## Анимация механизмов с двумя и более степенями свободы

Механизм, который состоит из кривошипа, двух шатунов и ползуна, приводится в движение кривошипом. Найти все положения механизма. Будем использовать предложенный А.Б. Ивановым метод, который состоит в следующем.

Выберем в качестве независимых одну из координат конца кривошипа ( $x_1$ ) и координату ползуна ( $x_6$ ). Чтобы перевести звенья механизма из положения, которое он занимает в момент времени  $t$  и которое соответствует значениям двух координат  $x_1, x_6$ , в положение бесконечно близкое, которое он занимает в момент времени  $t + dt$ , и которое соответствует координатам  $x_1+dx_1, x_6+dx_6$ , можно поступить следующим образом.

Сначала зафиксируем координату  $x_1$ , т.е. добавим пятое уравнение  $x_1=0$ , и переместим ползун на величину  $dx_6$ . Тогда  $x_6$  увеличится, а  $x_1$  не изменится. Затем переместим конец кривошипа на величину  $dx_1$ , и зафиксируем ползун, т.е. пятый уравнением теперь будет  $x_6=0$ .

Повторяем эту процедуру до тех пор, пока не найдем все положения механизма.

— ellipse \_\_\_\_\_

— D-Method \_\_\_\_\_

### Размеры звеньев

$$L := 2.5 \quad r := 1 \quad Lk := 2.5$$

### координаты точек (шарниров) в начальном положении

$$x_0_1 := -1 \quad x_0_2 := 0 \quad x_0_3 := 0.5 \quad x_0_4 := 2 \quad x_0_5 := 2 \quad x_0_6 := 0$$

### Уравнения геометрических связей

$$f_1 := (x_3 - x_1)^2 + (x_4 - x_2)^2 - L^2$$

$$f_2 := (x_1)^2 + (x_2)^2 - r^2$$

$$f_3 := (x_4 - x_6)^2 + (x_3 - x_5)^2 - Lk^2$$

$$f_4 := x_5 - x_0_5$$

$$f_5 = x_1 \quad \text{Если фиксируется переменная } x_1$$

$$f_5 = x_6 \quad \text{Если фиксируется переменная } x_6$$


$$\Delta t := 0.001 \quad \text{Шаг интегрирования} \quad N := 303$$

```

"Строка начальных координат"
A1 := X0T
"Верхняя строка матрицы координат"
B2 := A1
for k ∈ 2 .. N
    "Изменение f5 в зависимости от"
    "четного или не четного k "
    if (-1)k = -1
        f5 := x1
    else
        f5 := x6
    "Считаем D методом новую строку координат,"
    "принимая предыдущую за строку начальных координат"
    "количество шагов интегрирования N=1"
    Ak := submatrix(D(Ak-1T, 0, Δt, 1), 2, 2, 2, rows(f)+2)
    "Помещаем новую строку в стек"
    B2 := stack(B2, Ak)

```

$$\tau := 0 \dots \frac{N-1}{5}$$





B = ■